

VARKAUDEN KAUPUNKI
TEKNINEN TOIMIALA

TURVALLISUUSASIAKIRJA
Leikkikentät

2.4.2024

Varkauden kaupunki
Tekninen Toimiala
Ahlströminkatu 6 (4. kerros)
PL 208
78201 Varkaus

Sisällys

1 YLEISTIEDOT	4
1.1 KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT LEIKKIKENTÄT	4
1.2 LEIKKIKENTISTÄ VASTAAVA TAHO	4
1.3 KÄYTTÄJÄRYHMÄT	5
2 JULKISIA LEIKKIPAikkoja koskevat turvallisuusstandardit	7
3 LEIKKIKENTTIEN YLEISET RISKITEKIJÄT	9
3.1 RISKIANALYYSI	9
4 RISKIEN ENNALTAEHKÄISY	12
4.1 MÄÄRÄAJAIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET	12
4.2 OPASTEET	14
4.3 TIEDOTTAMINEN	14
4.4 ONNETTOMUUSKIRJANPITO	14
4.4.1 Valvontaviranomaisten yhteystiedot	17
4.4.2 Ilmoituskäytäntö	17
4.5 HUOLTOKALENTERI	23
4.6 KORJAUSPÄIVÄKIRJA	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5 Varkaus	27
5.1 PÄIVIÖNSAAREN LEIKKIKENTTÄ	27
5.2 HERTUNKUJAN LEIKKIKENTTÄ	28
5.3 TIRMULANKUJAN LEIKKIKENTTÄ	29
5.4.1 HALMEKADUN LEIKKIKENTTÄ	30
5.4.3 ALVARINPUISTON LEIKKIKENTTÄ	31
5.5.1 KOIVIKKOPUISTON LEIKKIKENTTÄ	32
5.5.2 LIIKENNEPUISTON LEIKKIKENTTÄ	33
5.5.3 OSMANPUISTON LEIKKIKENTTÄ	34
5.5.4 KALASTAJANKADUN LEIKKIKENTTÄ	35
5.5.5 SENIORIPUISTON LEIKKIKENTTÄ	36
5.6.1 LAURINKUJAN LEIKKIKENTTÄ	37
5.6.3 LUKKARINKADUN LEIKKIKENTTÄ	39

5.6.4 PUSSILANTIEN LEIKKIKENTTÄ	40
5.7.1 KYLVÄJÄNPUISTON LEIKKIKENTTÄ.....	41
5.7.3 LINTULANKUJAN LEIKKIKENTTÄ.....	43
5.7.4 VIINAMÄEN LEIKKIPUISTO.....	44
5.8.1 JOUTENLAHDEN KORTTELIPUISTO	45
5.8.2 MYLLÄRINRAITIN LEIKKIKENTTÄ.....	46
5.9.1 KAAKKURINKADUN LEIKKIKENTTÄ	47
5.9.2 KORTEKADUN LEIKKIKENTTÄ.....	48
5.10.1 AURINKOTEMPPELI	49
5.10.2 TALVITAIPALEEN LEIKKIKENTTÄ.....	50
5.10.4 POIJUKUJAN LEIKKIKENTTÄ	51
5.10.5 PELTOMIEHENKUJAN LEIKKIKENTTÄ.....	52
5.11.1 PEKKOLANKADUN LEIKKIKENTTÄ	53
5.12.1 KÄPYKANKAAN LEIKKIKENTTÄ.....	54
5.13.1 HAIKOLANKUJAN LEIKKIKENTTÄ.....	56
5.14.1 LENKKIKUJAN LEIKKIKENTTÄ	57
5.15.1 HOFFRENINPUISTON LEIKKIKENTTÄ	59
5.15.2 TEERIMÄEN LEIKKIKENTTÄ	60
5.16 TAIPALEEN LEIKKIKENTTÄ	61
5.20 AKONLAHDEN LEIKKIKENTTÄ.....	62
5.50 KANGASLAMMIN LEIKKIKENTTÄ	63
31 TURVALLISUUSASIAKIRJAAN PEREHTYNEET JA TIETOJEN PÄIVITYS.....	64
31.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAAN PEREHTYNEET HENKILÖT	64
31.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN PÄIVITYS	65

1.1 KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄT LEIKKIKENTÄT

Varkauden kaupunki ylläpitää yhteensä 33 leikkikenttää. Suurin osa leikkikentistä sijaitsee Varkauden keskustassa ja yksi leikkikenttä Kangaslammillä. Leikkikenttien tarkempi sijainti kunnan alueella ilmenee kartoista 1–2.

1.2 LEIKKIKENTISTÄ VASTAAVA TAHO

Varkauden kaupungin tekninen toimi vastaa leikkikenttien suunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidon hoidon tilaamisesta

Yhteystiedot

Varkauden kaupunki

Tekninen Toimiala

Ahlströminkatu 6

PL 208

78201 Varkaus

Sähköposti: etunimi.sukunimi@varkaus.fi

Henkilökunta

Sari Parjanen, kaupunginpuutarhuri 044 444 2294

Destia Oy tuottaa Varkauden kaupungin leikkikenttien kunnossapidon palvelut.

Leikkikenttien turvallisuudesta vastaa:

Destia Oy

Käyntiosoite: Käsityökatu 42- 44, 78210 Varkaus

Postiosoite: PL 111, 78201 Varkaus

Palautteet pyydetään toimittamaan: 020 444 11

Varkauden kaupunki | käyntiosoite: Ahlströminkatu 6 | 78250 Varkaus | postiosoite: PL 208, 78201 Varkaus

Puhelin vaihe (017) 579 411 | fax (017) 579 4450 | varkauden.kaupunki@varkaus.fi | www.varkaus.fi

Kunnossapito

Työmaapäällikkö Petri Kettunen, puh. 0400 377 714


Työmaapäällikkö Ville Nyysönen, puh. 040 143 4807

1.3 KÄYTTÄJÄRYHMÄT

Leikkikenttien suurimman käyttäjäkunnan muodostavat alle kouluikäiset lapset, jotka käyvät alueilla perhepäivähoitajien seurassa sekä lapsiperheet. Pääasiallinen käyttäjäkunta koostuu kuntalaisista, loput ovat Varkaudessa vierailevia ja matkailevia.

Aktiivisinta leikkikenttien käyttö on sulan maan aikaan kesä-, heinä- ja elokuussa. Eniten kävijöitä on Liikennepuiston ja Lenkkikujan leikkikentillä. Kesän huippupäivinä edellä mainituilla kentillä voi käydä kymmeniä lapsia / leikkikenttä.

Kartta 1



2 JULKISIA LEIKKIPAikkoJA KOSKEVAT TURVALLISUUSSTANDARDIT

Julkisia leikkipaikkoja koskevia turvanormeja eli turvallisuusstandardeja käsitellään SFS-EN standardeissa 1176 ja 1177. Ne sisältävät ohjeet leikkivälineiden rakenteesta, rakenteista ja leikkipaikkojen kunnossapidosta. EN 1176 ja 1177 normit on vahvistettu Suomessa ja ne sisältävät yleisesti hyväksytyn tavan hoitaa leikkipaikkoja. Niitä noudattamalla ei leikkivälineiden valmistajaa, leikkipaikan suunnittelijaa tai leikkipaikan omistajaa voida onnettomuustapauksessa syyttää turvallisuuden laiminlyönnistä.

Turvanormit koskevat leikkivälineitä ja kaikkia leikkipaikalta löytyviä rakenteita, joilla voidaan leikkiä tai ottaa leikkiin mukaan. Näitä ovat esimerkiksi puutarhakeinut, penkit ja pöydät, pergolat, leikkikalujen säilytyslaatikot ja roskakorit. Turvanormit koskevat myös kaikkia leikkialueelle tehtyjä rakenteita, kuten aitoja, leikkimökkejä, kaiteita jne.

Standardin EN 1176 mukaan leikkipaikan omistajalla tai leikkipaikkaa ylläpitävällä yhteisöllä tulee olla *tarkastus- ja kunnossapitosuunnitelma*, joka päivitetään vuosittain. Suunnitelmalla varmistetaan, että leikkipaikka on jatkuvasti turvanormien mukaisessa kunnossa. Lisäksi standardissa todetaan, että leikkikentästä tulee olla dokumentointi. Siellä tehdyistä toimenpiteistä pidetään lokikirjaa sekä tarvittaessa leikkipaikasta on saatavissa tarkastustodistus. Onnettomuus, joka aiheutuu standardissa mainittujen turvallisuusnäkökohtien laiminlyönnistä, voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa taloudellisia korvauksia sekä henkilökohtaisia rikosoikeudellisia syytteitä.

Tarkastusohjelmassa tulee määritellä minkälaisia tarkastuksia ja huoltokäyntejä leikkipaikalla suoritetaan ja kuinka usein. Leikkipaikan omistajan tulee laatia ohjeet myös onnettomuuksien varalta. Edellytyksenä tarkastus- ja kunnossapitosuunnitelman laatimiselle on se, että leikkipaikka on lähtötilanteessa turvanormien mukaisessa kunnossa tai se sille tasolle korjataan.

Leikkipaikkojen tarkastukset ja huolto:

Turvanormien mukaan leikkipaikalla tulee tehdä kolmenlaisia tarkastuksia.

1) *Leikkipaikan rutiininomaiset silmämääräiset tarkastukset.*

Rutiininomaisessa silmämääräisessä tarkastuksessa havaitaan ja mahdollisuuksien mukaan korjataan sellaiset selvät vaaratekijät, jotka johtuvat ilkevallasta (esim. rikkoutuneet osat tai särkyneet pullot), normaalista käytöstä tai sääolosuhteista. Samassa yhteydessä tarkastetaan, että leikkipaikalle johtavat huoltoväylät ovat kulkukelpoiset. Silmämääräisestä tarkastuksesta ei täytetä lomaketta. Silmämääräinen tarkastus suoritetaan viikoittain. Leikkikentillä, jotka ovat kovassa käytössä tai joutuvat usein ilkevallan kohteiksi, voi tarkastus olla tarpeen päivittäin.

2) *Leikkipaikan toiminnallinen kausitarkastus.*

Toiminnallinen tarkastus suoritetaan vähintään kolmen kuukauden välein. Toiminnallinen tarkastus on yksityiskohtaisempi tarkastus, jossa tarkastetaan välineen toiminta ja stabiliteetti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kiinteästi asennettuihin osiin ja erityisesti kulumisesta johtuviin vikoihin. Esimerkkejä toiminnallisen tarkastuksen kohteista ovat välineen ja maan välinen tila, alustamateriaalin kunto, näkyvissä olevat perustukset, terävät reunat, puuttuvat osat, liikkuvien osien liiallinen kuluminen ja rakenteiden eheys.

Toiminnallisessa tarkastuksessa käytettävä lomake tulostetaan Ville Nyssösen tietokoneelta, Turvallisuusasiakirja Sari Parjasen tietokoneella Z/leikkivälineet/turvallisuusasiakirja. Välinevalmistajien ohjeet tarkastuksiin liittyen löytyvät netistä valmistajien sivuilta. Talvikaudella suoritetaan yksi toiminnallinen tarkastus talvikunnossapidon piiriin kuuluvilla leikkikentillä, joita ovat Liikennepuisto, Lintulankuja, Käpykangas, Lenkkipuisto, Taipale ja Päiviönsaari.

3) *Leikkipaikan laajempi vuosittainen turvatarkastus.*

Vuositarkastus tehdään välineen, perustusten ja pintojen turvallisuuden kokonaistason selvittämiseksi. Tarkastukseen sisältyvät myös mahdolliset muutostyöt, jotka on tehty turvatoimien arvioinnin jälkeen tai sään aiheuttamien vaurioiden, lahoamisen tai korroosion seurauksena. Tarkastuksessa huomioidaan mahdolliset muutokset välineen turvallisuustasossa sen osien korjauksen, lisäyksen tai vaihdon jälkeen. Erityishuomiota tulee kiinnittää kiinteästi asennettuihin osiin.

Vuositarkastuksessa arvioidaan välineiden kestävyys vuodeksi eteenpäin keskimääräisellä käyttöasteella. Vuositarkastus on samalla myös toiminnallinen tarkastus, joten myös toiminnallisen tarkastuksen sisältö huomioidaan. Vuositarkastus voi vaatia tiettyjen osien esiin kaivamisen tai purkamisen. Rakenteen mahdollisen muunlaisen heikkenemisen selvittämiseksi voidaan vaatia lisätoimenpiteitä.

3 LEIKKIKENTTIEN YLEISET RISKITEKIJÄT

3.1 RISKIANALYYSI

Leikkikentät ovat erilaisia ja riskit vaihtelevat kohteen mukaan. Kaikilla leikkikentillä esiintyvät kuitenkin samat riskit liittyen esimerkiksi epäsiisteyteen ja rakenteisiin.

Yleinen riskianalyysi Varkauden kaupungin ylläpitämistä leikkikentistä on esitetty taulukossa 1.

Riskianalyysi

Kohde: Varkauden kaupungin leikkikentät

Pvm: 20.06.2013

Vaaraa aiheuttava tilanne	Uhat, seuraukset	Toden- näköis uus			Nykyinen varautuminen	Toimenpide- ehdotukset
Leikkikentän epäsiisteys					- leikkikentän säännöllinen tarkastus ja siistiminen - koirien tuominen leikkikentälle kielletty, hiekkalaatikot kannella tai pressulla peitettäviä - alueella riittävästi roska-astioita	
Rakenteiden heikkous / puutteellisuus	välineestä putoaminen, ruhjeet, murtumat viilto- ja pistohaavat, nirhaumat putoaminen, ruhjeet, murtumat nirhaumat, haavat, putoaminen, ruhjeet, murtumat	1 1 1 1	3 3 3 3	3 3 3 3	- standardien mukaiset välineet ja alustat - kesäkauden alussa tehtävä vuosihuolto, leikkikentän ja sen rakenteiden säännöllinen tarkastus ja huolto - kesäkauden alussa tehtävä vuosihuolto, leikkikentän ja sen rakenteiden säännöllinen tarkastus ja huolto - kesäkauden alussa tehtävä vuosihuolto, leikkikentän ja sen rakenteiden säännöllinen tarkastus ja huolto - välineiden korjaaminen, uusiminen tai poistaminen	

Riskien arviointi:

Todennäköisyys

epätodennäköinen 1

mahdollinen 2

todennäköinen 3

Vakavuus

lievästi haitallinen 1

haitallinen 2

erittäin haitallinen 3

Riskin suuruus

keskisuuri 3–4

korkea 6

sietämätön 9

Riskianalyysi

Kohde: Varkauden kaupungin leikkikentät

Pvm: 20.06.2013

Vaaraa aiheuttava tilanne	Uhat, seuraukset	Toden- näköisyys	Vakavuus	Riskin suuruus	Nykyinen varautuminen	Toimennide- endotukset
Lasten käyttäytyminen • keinuun alle jääminen • leikkikentältä karkaaminen • kiipeily rakenteisiin (esim. katolle) • pelit ja leikit	ruhjeet, murtumat, rankavamma	2	2	4	- riittävä valvonta aikuisten taholta, välineiden oikeanlainen sijoittelu, turva-alueet asianmukaiset	
	katoaminen, auton tms. alle jääminen, hukkuminen	2	2	4	- riittävä valvonta aikuisten taholta, aidat ja portit, välineiden oikeanlainen sijoittelu	
	putoaminen, ruhjeet, murtumat	2	2	4	- riittävä valvonta aikuisten taholta, standardien mukaiset välineet, välineiden oikeanlainen sijoittelu, kiinteät penkit	
	kaatuminen, nirhaumat, mustelmat	3	1	3	- riittävä valvonta aikuisten taholta, leikkikentän siisteydestä ja alustoista huolehtiminen	
Muut riskit • irtokalusteet välineiden turva-alueilla • sairaskohtaus	tunnistetaulun suttaaminen, välineiden hajottaminen ja väärinkäyttö, roskaaminen	2	2	4	- leikkikentän säännöllinen tarkastus ja siistiminen, akuuttien vikojen välitön korjaus	
	katoille ym. kiipeily, putoaminen, ruhjeet, murtumat	2	2	4	- leikkikentän säännöllinen tarkastus ja kalusteiden paikoilleen laitto, kiintokalusteet mahdollisuuksien mukaan	
	vammautuminen, kuolema	2	2	4	- hätänumero ja paikkakoordinaatit tunnistetaululla, pelastusajoneuvoilla esteetön pääsy leikkikentälle	

Riskien arviointi:

Todennäköisyys

Vakavuus

Riskin suuruus

epätodennäköinen 1
mahdollinen 2
todennäköinen 3

lievästi haitallinen 1
haitallinen 2
erittäin haitallinen 3

keskisuuri 3–4
korkea 6
sietämätön 9

4.1 MÄÄRÄJOIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

Leikkikenttien turvallisuutta edistetään palveluntarjoajan puolelta säännöllisesti tehtävillä tarkastuksilla, joilla varmistutaan kenttien rakenteiden ja muun ympäristön turvallisuudesta. Tarkastusväli on kesäkaudella kerran viikossa, talvisin joka kolmas kuukausi. Havaitut puutteet, viat tai muut epäkohdat kirjataan ja korjataan sitä mukaa, kun niitä ilmenee. Huoltotoimista vastaa Destia Oy.

Leikkikenttien käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi kaikissa kohteissa tehdään tarkastuksia seuraavasti:

Kesäkaudella:

- tunnistetaulujen ja kieltomerkkien kunto
- pelastusteiden esteettömyys
- rakenteiden kunto ja yleinen siisteys
- leikkivälineiden alustojen huolto

Talvikaudella:

- tunnistetaulujen ja kieltomerkkien kunto
- Talviliukumäkien esteettömyys
- pelastusteiden esteettömyys
- rakenteiden kunto ja yleinen siisteys
- erikseen määritettyjen kenttien auraus

Kesäkauden alussa suoritetaan myös vuosihuolto, jonka piiriin kuuluvat mm.:

- liukumäet
- turvahiekat
- pulttien, ruuvien yms. kiristykset
- alustojen huolto
- aitojen huolto
- hiekkalaatikoiden hiekkojen lisäys / vaihto

Leikkikenttien yksityiskohtaisempi tarkastuslista on taulukossa 2.

LEIKKIKENTÄN TARKASTUSLISTA

Leikkikenttä: _____

Merkinnät: kunnossa + / ei kunnossa -

Tarkastettava kohde																
Leikkivälineiden rakenteet ja toimivuus																
Alustojen kunto																
Muiden rakenteiden kunto ja toimivuus																
Tunniste- ja kieltotaulujen kunto																
Irtopenkkien ym. irtokalusteiden sijainti																
Leikkikentän siisteys ja vaaraa aiheuttavat esineet																
pvm																
klo																
kuittaus																

Kaikilta Varkauden kaupungin ylläpitämiltä leikkikentiltä löytyy tunnistetaulu, jossa kerrotaan kenttään liittyvät yleistiedot. Lisäksi leikkikentiltä löytyy erillinen koirakieltokyltti.

Tunnistetaulun sisältö:

- Leikkikentän nimi
- Leikkikentän koordinaatit (KKJ:n peruskoordinaatisto)
- Alueen ylläpitäjä
- Huollosta vastaavien yhteystiedot
- Yleinen hätänumero

4.3 TIEDOTTAMINEN

Leikkikenttiin liittyvä asiakaspalaute tulee pääasiassa Destian puhelinvaihteeseen ja Varkauden kaupungin sivujen kautta Tekniseen toimeen ja Destialle. Mikäli on tiedossa palautteen jättäjän yhteystiedot, vastataan pyydettäessä suoritetuista toimenpiteistä palautteen antajalle. Yhtenä tiedotuskeinona käytetään tarvittaessa myös suoraa asiakaskontaktia menemällä leikkikentille esim. perhepäivähoitajien lapsiryhmien ulkoiluaikeisiin. Tiedotuskanavana toimii myös kaupungin kotisivut, osoitteessa www.varkaus.fi, jolloin tietoa saadaan jaettua laajemmalle joukolle.

4.4 ONNETTOMUUSKIRJANPITO

Palveluntarjoajan tietoon tulleet onnettomuudet sekä vakavat läheltä piti –tilanteet, kirjataan ohessa olevaan onnettomuus- ja vaaratilanteiden kirjauslomakkeeseen ja ilmoitetaan kunnan terveystarkastajalle, joka toimii myös alueen kuluttajaturvallisuusviranomaisena.

Onnettomuuksissa ja vakavissa läheltä piti -tilanteissa ensisijaiset toimenpiteet kohdistuvat tiedottamisen tehostamiseen erilaisin opastein ja kyltein sekä tarvittaessa asettamalla vaaran

varkaus

ihän omanlainen

aiheuttanut laite tai alue väliaikaiseen käyttökieltoon, kunnes vaara on saatu poistettua tai hallintaan.

Onnettomuuskirjanpito käydään läpi vähintään kerran vuodessa turvallisuusasiakirjan päivityksen yhteydessä, jolloin mahdollisesti ilmenneet riskitekijät huomioidaan jatkosuunnitelmissa ja niihin puututaan tarpeellisiksi katsotuin keinoin.

Onnettomuus- ja vaaratilanteiden kirjauslomake

Pvm ja klo	Tapahtuma: tilanteen kuvaus ja tapahtumapaikka	Tehdyt toimenpiteet: a) ensitoimenpiteet b) ilmoitukset asian johdosta c) toimenpiteet turvallisuustason parantamiseksi	Työntekijän nimi ja kuittaus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Tiedustelut Tukesiin:

Leikkikentät

Ylitarkastaja Jaakko Laitinen

puh. 029 505 2194

jaakko.laitinen@tukes.fi

Ylitarkastaja Arttu Mäkinen

puh. 029 5052 046

arttu.makinen@tukes.fi

Kuluttajapalveluiden turvallisuus

Johtava asiantuntija Murtonen Mervi

puh. 029 505 2080

mervi.murtonen@tukes.fi

Puhelin (vaihde) 029 5052 000

4.4.2 Ilmoituskäytäntö

Ilmoitus on tehtävä täyttämällä ohessa oleva lomake ja toimittamalla se välittömästi kunnan kuluttajaturvallisuusviranomaiselle. Olennaista on, että ilmoitus tehdään heti, kun joku työntekijöistä on saanut tietää vaarasta. Ilmoitus on tehtävä, vaikka täydellisiä tietoja tuotteesta tai vaarasta ei olisikaan käytettävissä. Tietoja voidaan täydentää myöhemmin.

Ilmoitus on tehtävä, jos tuote, palvelu tai palvelun suorittamisessa käytettävä tuote aiheuttaa:

- terveyshaitan
- onnettomuuden (esim. tulipalo tai sairaalahoitoa vaatinut tapaturma) •
vaaratilanteen tai

varkaus

- **ihän omanlainen** vakavan läheltä piti -tilanteen. Läheltä piti -tilanne on odottamaton tapahtuma, josta olisi voinut seurata onnettomuus.

Myös tuotteessa tai palvelussa oleva pienempikin vaaratekijä voi vaatia ilmoituksen tekemistä seuraavissa tilanteissa:

- Tuote tai palvelu on laajassa levityksessä: tuotteita on myyty paljon tai palvelulla on paljon käyttäjiä.
- Vaara ei ole ilmeinen, eli kuluttajan on vaikea havaita sitä.
- Kyseessä on lapsille, nuorille tai ikääntyneille tarkoitettu tuote tai palvelu.

Edellä mainitun lisäksi vaaraa aiheuttavasta palvelusta on tehtävä ilmoitus seuraavissa tapauksissa:

- Vaaratilanteessa on menetetty ihmishenki(ä) tai niitä on ollut vaarassa.
- Onnettomuuspaikalle on tarvittu ambulanssi tai pelastustoimen apua.
- Palvelussa on havaittu uudentyyppinen vaara. Ilmoituksen avulla saadaan levitettyä tietoa uudesta vaaratyypistä.
- Kohteen turvallisuusjärjestelyt pettävät tai eivät riittäneet torjumaan vaaraa. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, jos sivulliset joutuvat pelastamaan hukkuvan uimahallissa tai kylpylässä.
- Epäselvissä tapauksissa on parempi tehdä ilmoitus, kuin olla tekemättä.

Tiedotusvälineitä kiinnostaa usein, onko toiminnanharjoittaja toiminut lain edellyttämällä tavalla ja tehnyt ilmoituksen valvontaviranomaiselle. Sen lisäksi, että ilmoituksen tekemättä jättäminen rikkoo lakia, se voi kostautua palveluntarjoajalle huonona julkisuuskuvana.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä palvelulle tyypillisistä ja tavanomaisista onnettomuuksista, joissa ei tapahdu vakavaa loukkaantumista. Palveluntarjoajan on kuitenkin pidettävä tällaisista onnettomuuksista omaa onnettomuuskirjanpitoa. Sitä voidaan käyttää apuna kehitettäessä turvallisuustoimintaa ja myös tehtäessä viranomaistarkastusta.

warkaus

ihan omanlainen

Valvontaviranomaiselle ei ole myöskään tarpeen tehdä ns. koonti-ilmoitusta talven/vuoden aikana tapahtuneista vähäisistä onnettomuuksista.

1. Toiminnanharjoittajan yhteystiedot:
nimi, osoite, puhelin- ja fax-numero, sähköposti:

2. Tiedot palvelusta:

Toimiala: _____

Tarjottavat toiminnot: _____

Toiminta, jossa onnettomuus / vaaratilanne on
tapahtunut: _____

3. Tiedot toiminnanharjoittajasta, joka suorittaa ilmoituksesta tehdyn toiminnan (esim. alihankkija), jos
muu kuin kohdassa 1. Nimi, osoite, puhelin- ja fax -numero, sähköposti, vastuhenkilö:

4. Asiakkaiden määrät / vuosi (arvio):

Asiakkaiden määrä yhteensä:	_____ henkilöä / vuosi, joista
Yritysasiakkaita	_____ henkilöä / vuosi
Muita ryhmiä (esim. koululaisryhmät)	_____ henkilöä / vuosi
Yksityisiä henkilöitä (yksittäiset henkilöt ja perheet)	_____ henkilöä / vuosi

5. Palvelun tarjoaminen:

ympäri vuoden	☐	
tietyinä ajanjaksona vuosittain	☐	ajanjakso, jona palvelua tarjotaan _____
satunnaisesti tilausten mukaan	☐	tilaisuuksien määrä vuodessa _____

6. Millaista vaaraa palvelu aiheuttaa / on aiheuttanut?

7. Millainen onnettomuus / vakava läheltä piti -tilanne palvelussa on sattunut?

1. päivämäärä
2. onnettomuuden / vakavan läheltä piti -tilanteen kuvaus
3. seuraukset
4. osallistuneiden + loukkaantuneiden lukumäärä
5. syitä tapahtumalle
6. osallistujaryhmä
7. sääolosuhteet

Jos tapauksesta on tehty tutkinta, pyydämme lähettämään tutkintaraportin liitteenä.

8. Mitä olette tehneet / aiotte tehdä, ettei vastaavia onnettomuuksia / vakavia läheltä piti –tilanteita pääse syntymään (toimenpiteet ja aikataulu)?

9. Onko palvelussanne tapahtunut muita onnettomuuksia? Millaisia?

10. Jos asiaa on käsitelty julkisuudessa (esim. sanomalehdessä, radiossa, televisiossa), niin missä ja milloin?

11. Onko Teillä muita vastaavan kaltaisia palveluita? Kyllä ☐ Ei ☐
Jos on, niin mitä aiotte tehdä asian suhteen

12. Oletteko ilmoittaneet asiasta muille viranomaisille? Kyllä ☐ Ei ☐
Jos olette, niin mille viranomaisille ja milloin?

13. Allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys:

. 20

Lomake palautetaan sen kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaan, jonka alueella vaaran aiheuttanut palvelu suoritettiin.

Huoltokalenteriin merkitään leikkikenttien hoito- ja huoltotoimet. Myös leikkikenttien toiminnalliset ja vuotuiset tarkastuskierrokset aikataulutetaan kalenteriin. Huoltokalenteri tulostetaan aina vuodeksi kerrallaan ja se arkistoidaan vuoden lopuksi.

Tehtävä	Krt / v	Ohjeellinen Kuukausi											
		T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J
Ohjeellinen tarkastustiheys 1 x/viikko, touko-lokakuu:													
Leikkipaikan puhtaus ja ylimääräisten esineiden poisto. Tarvittaessa hiekan puhdistus.													
Puuttuvat / rikkoutuneet osat. Tarvittaessa uusiminen / korjaus.													
Ohjeellinen tarkastustiheys 3 kk:													
Turva-alustan riittävyys.													
Runkorakenteet ja liitokset. Tarvittaessa uudelleenkiristys.													
Kuluvat osat. Tarvittaessa voitelu, korjaus tai viallisten osien vaihto.													
Vaijerit, köydet ja verkot. Tarvittaessa kiristys tai viallisten osien vaihto.													
Ohjeellinen tarkastustiheys 1 osien vuosi:													
Ruoste- ja lahoamisvaurioiden tarkastaminen ja huolto.													
Pintakäsittely. Tarvittaessa uudelleenkäsittely.													

Korjauspäiväkirjaan merkitään leikkikentällä tehdyt toimenpiteet liittyen kunnossapito- ja peruskorjaustöihin. Päiväkirjaan kirjataan mitä tehtiin ja kuka teki. Korjauspäiväkirjaan voi myös liittää kuvia tehdyistä huolloista ja korjauksista. Kuva on hyvä dokumentti huolloissa, joissa korjattu osa jää piiloon rakenteisiin tai maan alle.

5.1 PÄIVIÖNSAAREN LEIKKIKENTTÄ

Leikkikentän osoite: Evantori, 78250 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28494275

N / lon: 6911910

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (kaksi turvaistuinta) (2018)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl keinuntaväline neljälle hengelle, 1 kpl vaakakeinu kahdelle, 3 kpl yhden hengen jousikeinuja (1 kpl 2018)

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: 1 kpl karuselli kahdelle hengelle

Liukumäkiä: 1 kpl liukumäki, <3 v

Monitoimivälineitä: 1 kpl monitoimiväline, sis. liukumäki >3 v:lle

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2018)

Muita välineitä: 1 kpl palloseinä, sis. kori,

Muuta: 1 kpl lasten pöytäpenkki yhdistelmä, 1 kpl roska-astia, 2 kpl kiintopenkkejä,

Turvallisuushuomioita: Aidattu kaksi kevyenliikenteen väylään rajoittuvaa sivua ja erotettu alueen toimintoja aidalla 2021

Leikkikentän osoite: Hertunkuja, 78200 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28493593

N / lon: 6912085

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 1 kpl kahden hengen (1 turvaistuin)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl yhden hengen jousikeinuja, 1kpl vaakakeinu

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: -

Muita välineitä: -

Muuta: 1 kpl kiintopenkki, 1 kpl roska-astia, ei valaistusta

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Tirmulankuja, 78300 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28494677

N / lon: 6912992

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 1 kpl kolmen hengen (turvaistuin) (2019)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl jousikeinu yhdelle (2015), vaakakeinu (2019)

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl liukumäki < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: -

Muita välineitä: -

Muuta: 1 kpl tasapainopuomi, 1 kpl leikkimökki, 1 kpl kiintopenkki, 1 kpl roska-astia

Turvallisuushuomioita: leikkimökin siirto penkin vierestä kauemmas

Leikkikentän osoite: Halmekatu 78300 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28494063

N / lon: 6913696

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (kaksi turvaistuinta) (2020)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl yhden hengen jousikeinuja, vaakakeinu (2020)

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: 1 kpl koripalloteline, 1 kpl palloseinä, sis. korirengas, 1 kpl kiintopenkki

Muuta: 1 kpl roska-astia

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Alvarintie, 78300 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28493358

N / lon: 6914478

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (kaksi turvaistuinta) (2017)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl yhden hengen jousikeinuja, 1 kpl vaakakeinu kahdelle hengelle

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl > 3v

Monitoimivälineitä: 1 kpl

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2016)

Muita välineitä: 1 kpl tasapainopuomi, 2 kpl rekkitankoja, 1 kpl tasapainopuomi

Muuta: 1 kpl roska-astia, 1 kpl kiintopenkki

Turvallisuushuomioita: välineiden huoltomaalaus (monitoimiteline, liukumäki)

Leikkikentän osoite: Osmajoentie, 78200 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28493260

N / lon: 6912436

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (2 vauvakeinu) (2018)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl vaakakeinu, 3 kpl yhden hengen jousikeinuja

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: 1 kpl (2018)

Liukumäkiä: 1 kpl <3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2018)

Muita välineitä: -

Muuta: 2 kpl kiintopenkkejä, 1 kpl roska-astia, pensasaita ympäröi aluetta

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Kuoppakankaankatu, 78200 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28492970

N / lon: 6912568

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 1 kpl (2 vauvakeinu))(2020), 1 kpl ryhmäkeinu (2015), 1 kpl (2015) En muuttanut

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl vaakakeinu (2015), 2 kpl yhden hengen jousikeinu (2017 leijona) (2023 kirahvi), 1 kpl neljän hengen jousikeinu (2015)

Kiipeilytelineitä:

Karuselleja: Esteetönkaruselli (2023)

Liukumäkiä: -

Monitoimivälineitä: Pienten lasten (2023)

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2023)

Muita välineitä: Kumieläin pikkumustekala (2023) Kuusisivuinen pomppumatto 2kpl (2023)

Muuta: 4 kpl kiintopenkit, 4 kpl roska-astioita, valaistus, talviliukumäki, Pöytäpenkit 10kpl, Pyörä/vaunu katos 2023 Pergola 2023, Soitinryhmä.

Turvallisuushuomioita: Pienten alueen ympäri rakennettu aita 2023

Leikkikentän osoite: Tuomikuja, 78210 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28491692

N / lon: 6913630

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 1 kpl kolmen hengen (vauvakeinu)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl yhden hengen jousikeinuja (1kpl 2020), 1 kpl jousikeinu neljälle (2015), 1 kpl vaakakeinu

Kiipeilytelineitä: 1kpl

Karuselleja: 1 kpl salkokeinu

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2017)

Muita välineitä: -

Muuta: 2 kpl kiintopenkit, 1 kpl roska-astioita

Turvallisuushuomioita: ei valaistusta

Leikkikentän osoite: Kalastajankatu, 78210 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28492635

N / lon: 6913545

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (2 vauvakeinu)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl yhden hengen

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: 1 kpl

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: koripalloseinä (metalliaita)

Muuta: 3 kpl kiintopenkkejä, 1 kpl roska-astia

Turvallisuushuomioita: puuaita alueen reunassa rannassa, alue rajoittuu vesistöön

Leikkikentän osoite: Huruslahdenranta, 78200 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28493525

N / lon: 6912305

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: jousikeinu

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): -

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: -

Liukumäkiä: -

Monitoimivälineitä: 1 kpl

Hiekkalaatikkoja: -

Muita välineitä: 1 kpl portaat, 1 kpl tasapainopuomi, 2 kpl pallot

Muuta: 1 kpl roska-astia, 2 kpl kiitopenkki, ilmoitustaulu, jossa ohjeet välineiden käyttöön

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Laurinkuja, 78400 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28493134

N / lon: 6915404

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 1 kpl neljän hengen keinuja (2 turvaistuinta) (2019)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl vaakakeinu (2019), jousikeinu (2019)

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2017)

Muita välineitä: leikkimökki punainen talo (2019)

Muuta: 2 kpl kiintopenkki, 1 kpl roska-astia, talviliukumäki

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Lukkarinkatu, 78400 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28492676

N / lon: 6916026

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (2 turvaistuinta) (2017)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl vaakakeinu, 1 kpl yhden hengen jousikeinuja

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl <3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2015)

Muita välineitä: 1 kpl palloseinä

Muuta: 1 kpl roska-astia, 3 kpl kiintopenkkejä

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Pussilantie, 78400 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28493469

N / lon: 6915079

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen keinuja (kaksi turvaistuinta) (2018)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl yhden hengen jousikeinuja 1 kpl jousikeinu neljälle (2015), 1 kpl vaakakeinu (2018)

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2015)

Muita välineitä: 4 kpl kiintopenkkejä, 1 kpl palloseinä

Muuta: 1 kpl roska-astia

Turvallisuushuomioita: vesistön läheisyys, leikkialue aidattava kolmelta sivulta

Leikkikentän osoite: Laihokatu, 78870 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28490810

N / lon: 6912192

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (2019) (2 vauvakeinu)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl yhden hengen jousikeinuja

1 kpl vaakakeinu (2019)

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: -

Liukumäkiä: -

Monitoimivälineitä: 1 kpl < 3 v, 1kpl > 3 v

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2017)

Muita välineitä: -

Muuta: valaistus, 1 kpl kiintopenkit, 1 kpl roska-astia

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Lintulankuja, 78870 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28491539

N / lon: 6912328

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kolmen hengen 2019 (pienille ja isoille), linnunpesäkeinu (2017)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl yhden hengen jousikeinu (1 kpl 2015), 1 kpl vaakakeinu, 1 kpl jousikeinu kahdelle (2015), 1 kpl jousikeinu paloauto (2017)

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: leikkimökki punainen talo (2019)

Muuta: 2 kpl irtopenkit (kiinnitetty ketjulla), 1 kpl roska-astia, 1 kpl palloseinä korirenkaalla, talviliukumäki, valaistus

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Kuparisepänkatu, 78870 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28491888

N / lon: 6912189

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (2019) (2 vauvakeinu), linnunpesäkeinu (2017)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl yhden hengen jousikeinuja, 1kpl vaakakeinu (2018)

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2019)

Muita välineitä: 1 kpl palloseinä

Muuta: 1 kpl roska-astia, 1 kpl aikuisten pöytäpenkki-yhdistelmä, valaistus

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Käärmeniementie, 78200 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28492885

N / lon: 6911816

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (2 vauvakeinu) 2021, 1 kpl linnunpesäkeinu (2018)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl yhden hengen jousikeinuja (1 kpl ambulanssi 2018)

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: 3 kpl

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v (2015)

Monitoimivälineitä: 1 kpl

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2015)

Muita välineitä: Leikkimökki, 1 kpl jalkapallomaali korirenkaalla, 1 kpl koripallomaali, 1 kpl roska-astia, 1 kpl tasapainopuomi, 2 kpl kiintopenkki

Muuta: valaistus

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Myllärinraitti, 78200 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28493232

N / lon: 6910642

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (2 vauvakeinua), linnunpesäkeinu (2017)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl yhden hengen jousikeinuja

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: 1 kpl palloseinä, 1 kpl roska-astia, 1 kpl irtopenkki (kiinnitetty ketjulla)

Muuta: vesipiste, valaistus

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Kaakkurinkatu, 78850 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28492550

N / lon: 6909883

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (2 vauvakeinu) (2015 vauvakeinu)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl vaakakeinu, 2 kpl jousikeinu yhdelle hengelle

Kiipeilytelineitä: 1 kpl (2015)

Karuselleja: 1 kpl salkokeinu

Liukumäkiä: 1 kpl (2018)

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (muovi) (2016)

Muita välineitä: 2 kpl tasapainopuomi, 1 kpl leikkimökki, palloseinä

Muuta: 1 kpl roska-astia, valaistus

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Kortekatu, 78850 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28493083

N / lon: 6909289

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (2 vauvakeinu) (2020)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl vaakakeinu

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: 1 kpl

Liukumäkiä: -

Monitoimivälineitä: 1 kpl, jossa <3 v ja > 3v liuku

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: 1 kpl palloseinä, korirenkaalla, 1 kpl leikkimökki

Muuta: 1 kpl irtopenkki, 1 kpl roska-astia, ei valaistusta

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Talvitaival, 78310 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28494672

N / lon: 6914563

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (kaksi turvaistuinta)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): -

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: 1 kpl pyörivä istuin (2016)

Liukumäkiä: -

Monitoimivälineitä: 1 kpl Unimini Kolea (2016)

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2017)

Muita välineitä: 2 kpl jalkapallomaaleja

Muuta: 1 kpl roska-astia, 1 kpl puinen ”portti”, valaistus toteemipaaluista 12 kpl

Turvallisuushuomioita:

varkaus

ihän omanlainen
5.10.2 TALVITAIPALEEN LEIKKIKENTTÄ

Leikkikentän osoite: Talvitaival, 78310 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28494548

N / lon: 6914763

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (kaksi turvaistuinta)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl jousikeinu neljälle (2015)

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: -

Liukumäkiä: -

Monitoimivälineitä: 1 kpl

Hiekkalaatikkoja: 1kpl muovi (2017)

Muita välineitä: -

Muuta: 3 kpl kiintopenkki, 1kpl roska-astia, 1 kpl pergola

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Poijukuja, 78310 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28495105

N / lon: 6914321

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (kaksi turvaistuinta)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl vaakakeinu, 2 kpl yhden hengen jousikeinu

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: -

Liukumäkiä: liukumäki < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: 3 kpl kiintopenkit, 1 kpl roska-astioita

Muuta: sijaitsee Poijukujan uimarannan vieressä, ei valaistusta

Turvallisuushuomioita: aitaustarve uimarannalle päin

Leikkikentän osoite: Peltomiehenkuja, 78310 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28495512

N / lon: 6914627

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen rengasistuin (kaksi turvaistuinta)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl vaakakeinu, 1 kpl yhden hengen jousikeinu, 1 kpl 4 hengen jousikeinu

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: 1 kpl

Liukumäkiä: -

Monitoimivälineitä: 1 kpl < 3v

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: -

Muuta: 1 kpl roska-astioita, valaistus, talviliukumäki

Turvallisuushuomioita: leikkikentän ympäristössä isoja kiviä

Leikkikentän osoite: Pekkolankatu, 78400 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28493896

N / lon: 6915810

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (kaksi turvaistuinta)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl kahden hengen jousikeinuja, 1 kpl neljän hengen jousikeinu 2019

Kiipeilytelineitä: -

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl maaliukumäki ja talviliukumäki yhdistelmä

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: 1 kpl palloseinä korirenkaalla, tasapainopuomi

Muuta: 2 kpl kiintopenkkejä, 1 kpl roska-astia

Turvallisuushuomioita: vesistön läheisyys

Leikkikentän osoite: Repokankaantie, 78850 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28492194

N / lon: 6911316

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 1 kpl kuuden hengen 2021 (kaksi turvaistuinta)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl yhden hengen jousikeinuja

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: 2 kpl

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: 1 kpl >3:lle

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: 1 kpl tasapainopuomi

Muuta: valaistus, 2 kpl kiintopenkit, 2 kpl roska-astioita, talviliukumäki, valaistus

Turvallisuushuomioita:

varkaus

ihän omanlainen

5.13.1 HAIKOLANKUJAN LEIKKIKENTTÄ

Leikkikentän osoite: Haikolankuja, 78850 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28490888

N / lon: 6911575

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl yhden hengen jousikeinu, 1 kpl vaakakeinu

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl 2021

Muita välineitä: -

Muuta: 1 kpl irtopenkki (kiinnitetty ketjulla), 1 kpl kiintopenkki, 1 kpl roska-astia, ei valaistusta, talviliukumäki

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Lenkkikuja, 78500 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28497004

N / lon: 6911397

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 1 kpl neljän hengen pienten keinu (2019), 1 kpl yhdistetty vauvakeinu (2015), 1 kpl ryhmäkeinu (2015), 1 kpl kahden hengen keinu (2019)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl vaakakeinu (2019), 2 kpl yhden hengen jousikeinuja (1 kpl 2015)

Kiipeilytelineitä: 1 kpl (2019)

Karuselleja: 1 kpl

Liukumäkiä: 1 kpl < 3v,

Monitoimivälineitä: 1 kpl > 3 v

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2019)

Muita välineitä: -

Muuta: 3 kpl kiintopenkkejä, 4 kpl roska-astia, talviliukumäki, valaistus

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Kämäränkatu, 78500 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28497180

N / lon: 6910321

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (kaksi turvaistuinta)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl vaakakeinu (2019), 2 kpl yhden hengen jousikeinu (1 kpl 2019)

Kiipeilytelineitä: 1 kpl (2019)

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2019)

Muita välineitä: -

Muuta: 1 kpl kiintopenkki, 1 kpl roska-astia, ei valaistusta

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Suksikatu, 78500 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28497218

N / lon: 6909396

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 1 kpl kahden hengen (1 vauvakeinu)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl yhden hengen jousikeinu

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: -

Muuta: lasten pöytäpenkki-yhdistelmä, 1kpl roska-astia, ei valaistusta

Turvallisuushuomioita:

Leikkikentän osoite: Verkkotie, 78250 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28496157

N / lon: 6909816

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (kaksi turvaistuinta) (2019)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl yhden hengen jousikeinu (2016), 1 kpl kahden hengen jousikeinu. 1kpl Vaakakiikku kahden hengen.

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3v

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl (2019)

Muita välineitä: 1 kpl lasten pöytäpenkki-yhdistelmä, 2 kpl kiintopenkkejä, 1 kpl tasapainopuomi

Muuta: talviliukumäki, 2 kpl kiintopenkkejä, 1 kpl roska-astia, ei valaistusta.

Turvallisuushuomioita: vesistö n. 70 m

warkaus

ihän omanlainen
5.20 AKONLAHDEN LEIKKIKENTTÄ

Leikkikentän osoite: Harjurannantie, 78710 Varkaus

Koordinaatit: E / lat: 28497987

N / lon: 6907486

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 1 kpl kolmen hengen (1 vauvakeinu)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 2 kpl yhden hengen jousikeinu (1kpl 2015)

Kiipeilytelineitä: 1 kpl (2015)

Karuselleja: -

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v (2015)

Monitoimivälineitä: -

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: -

Muuta: 1 kpl aikuisten pöytäpenkki-yhdistelmä, 1 kpl roska-astia, 1kpl kiinteäpenkki, ei valaistusta

Turvallisuushuomioita: vilkas liikenne pyörätien takana, Tienpuoli aidattu 2023

Leikkikentän osoite: Sopulantie, 79480 Kangaslampi

Koordinaatit: E / lat: 28513112

N / lon: 6910020

Tyyppi: yleinen leikkikenttä

Keinuja: 2 kpl kahden hengen (1 vauvakeinua)

Keinumisvälineitä (tukipiste alapuolella): 1 kpl vaakakeinu, 2 kpl yhden hengen jousikeinuja

Kiipeilytelineitä: 1 kpl

Karuselleja: 1 kpl

Liukumäkiä: 1 kpl < 3 v

Monitoimivälineitä: 1 kpl > 3 v

Hiekkalaatikkoja: 1 kpl

Muita välineitä: 1 kpl lasten pöytä-penkki-yhdistelmä, 1 kpl roska-astia, 2 kpl irtopenkkejä
(kiinnitetty riimulla)

Muuta: yksi valaisin

Turvallisuushuomioita:

Oheiseen taulukkoon kerätään listaa henkilöistä, jotka ovat lukeneet Varkauden kaupungin leikkikenttien turvallisuusasiakirjan.

[illegible]

Turvallisuusasiakirjan päivittää vähintään kerran vuodessa vastuhenkilö Jaana Mähönen tai muu henkilö, jolle on annettu tehtävään valtuudet. Asiakirja päivitetään yhdessä Destia Oy:n henkilöstön kanssa. Destia Oy ilmoittaa vuoden loppuun mennessä toteutuneet muutokset leikkikentillä ja tarvittavat parannusehdotukset seuraavan vuoden talousarviota varten. Turvallisuusasiakirjan sisältö tarkistetaan vuosittain, muulloin päivitys tehdään tarpeellisiksi katsottuihin kohtiin. Päivittämistä vaativia muutoksia ovat mm. uudet/poistettut leikkikentät, uudet/poistettut laitteet sekä toimintatapojen muutokset. Oheiseen taulukkoon tehdään merkintä aina turvallisuusasiakirjan päivityksen yhteydessä. Jaana Mähönen huolehtii siitä, että tehdyt muutokset ovat myös Destia Oy:n henkilöstön käytettävissä.

Päivämäärä	Päivitetyt osiot	Allekirjoitus ja nimen selvennys
10.1.2019	Välineet: Ansunpuiston-, Päiviönsaaren-,Koivikkopuiston-, Joutenlahden Korttelipuiston- ,Viinamäen-, Pussilantien-ja Kaakkurinkadun leikkikentät	Kimmo Hattuniemi Destia Oy
01.01.2020	Laurinkujan lk, Tirmulankujan lk, Taipaleen lk, Lenkipuiston lk, Hoffreninpuiston lk, Lintulankujan lk, Kylväjäntien lk, Viinamäen lk ja Pekkolankadun leikkikenttien välineet.	Kimmo Hattuniemi Destia Oy
08.02.2021	Kortekatu lk, liikennepuisto lk, halmekatu lk. Leikkikenttien välineet päivitetty	Ville Nyyssönen Destia Oy
8.12.2021	Haikolankuja lk, Käpynkankaan lk, Joutenlahden korttelipuisto, Marjapuisto lk, Rauhankadun lk . Päiviönsaaren lk.	Ville Nyyssönen Destia Oy

varkaus

ihän omanlainen

8.2.2023	Poistettu Kipparinpolun ja Harjuntien leikkikentät.	Ville Nyyssönen Destia Oy
3.4.2024	Päivitetty Liikennepuiston-, Taipaleen-, ja Akonlahden leikkikenttien välineet. Poistettu Marjakujan-, Rauhankadun-, Salokuja-, Ansunpuiston leikkikentät	Ville Nyyssönen Destia Oy

OLEN PÄIVITTÄNYT TURVALLISUUSASIAKIRJAN